



СОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ СО ВО «Кадниковский
центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей»



В. Ю. Тумакова



Е. А. Кухарина

«29» 09 2021 г.

«29» 09 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе
на гладильном электрооборудовании № 169
(ИОТ-169-2022)

Настоящая инструкция разработана с учётом требований Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых бытовым обслуживанием населения, утверждённых Минтрудом России 18.05.2004 г., нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, Положения о системе управления охраной труда (СУОТ) в БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение), технической документации по эксплуатации используемого в Учреждении электрооборудования.

I. Общие требования при работе на гладильном оборудовании

1.1. К выполнению работ на стиральной машине допускаются работники Учреждения, которые прошли вводный и первичный инструктаж по охране труда и проинструктированы относительно безопасного использования электрооборудования.

1.2. Работник должен знать:

правила безопасной эксплуатации используемого им оборудования;
требования гигиены труда и производственной санитарии;
правила пожарной безопасности;
должностные обязанности и инструкции по охране труда;

1.3. Работник в своей деятельности руководствуется:

Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в Учреждении;

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Учреждения, содержащими требования охраны труда;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

трудовым договором;

должностной инструкцией работника;

инструкцией по охране труда для работника;

настоящей инструкцией по охране труда и руководством по эксплуатации организации-изготовителя.

II. Опасные и вредные производственные факторы. Риски причинения вреда здоровью при работе на гладильном оборудовании.

2.1. На работника могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы производственной среды и производственного процесса:

подвижные части гладильного оборудования; повышенная температура поверхности утюга, нагреваемых поверхностей оборудования, работающего на перегретом паре; повышенное давление пара в узлах машин, паропроводах; повышенная температура воздуха; повышенная влажность воздуха; повышенное напряжение в электрической цепи; недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; физические перегрузки; монотонность труда.

2.2. При работе на гладильном оборудовании возможны риски негативного воздействия на здоровье работника, связанные с опасностью:

поражения электрическим током вследствие прямого контакта с токоведущими частями;

ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

воздействия влажности;

опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса.

III. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом своей работы работник должен:

3.1. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не оставляя свисающих частей одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не оставлять в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы.

3.2. Проверить внешним осмотром:

достаточность освещенности рабочей зоны;

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

отсутствие посторонних предметов на подвижных частях и вокруг применяемого оборудования;

состояние полов — отсутствие выбоин, неровностей, скользкости;

исправность инструмента, передвижных приспособлений для хранения или транспортировки белья, одежды.

3.3. Подготовить рабочее место к выполнению работы:

убедиться в исправности кабеля электропитания;

проверить исправность приборов безопасности и регулирования;

надежность изоляции, отсутствие перегибов и скручивания подводящего провода;

проверить наличие и надежность заземляющих соединений.

3.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки, неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.

IV. Требования безопасности во время работы

Во время работы работник должен:

4.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

4.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

4.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства индивидуальной защиты, оборудование, инвентарь, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

4.4. При работе на оборудовании, где возможен захват одежды подвижными частями, следить за тем, чтобы одежда плотно облегалась тело, концы завязок были спрятаны, а волосы были убраны под головной убор.

4.5. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории Учреждения, пользоваться только установленными проходами.

4.6. Содержать рабочее место в чистоте. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, проходы к пультам управления, распределительным щитам, электрошкафам, вентилям, пути эвакуации и другие проходы.

4.7. Не использовать для сиденья случайные предметы.

4.8. Включать и выключать оборудование, работающее от электрической сети, следует сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп».

4.9. Во время работы гладильного оборудования следить за исправностью и показаниями контрольно-измерительных приборов, не допускать превышения параметров температуры и рабочего давления выше установленных инструкцией по эксплуатации.

4.10. Во время работы не допускается:

оставлять без надзора работающие машины;

снимать кожухи и ограждения;

касаться руками движущихся и высокотемпературных частей машины;

складывать на оборудование инструмент, посторонние предметы.

4.11. Во время работы на сушильно-гладильном катке необходимо:

следить за плавным и равномерным вращением гладильного вала, четким срабатыванием предохранительной рамки (планки), при нажиме на которую гладильный валок останавливается и поднимается;

следить за исправностью контрольно-измерительных приборов;

не допускать утечки пара из трубопроводов, вентилях подачи, клапанов у катков с паровым обогревом;

максимально использовать нагретую поверхность каландров и сушильно-гладильных катков, для чего следует одновременно подавать в машину крупные и мелкие вещи.

- 4.12. При работе на сушильно-гладильном катке не допускается:
- допускать превышение давления пара, поступающего в машину, выше предела, установленного инструкцией по эксплуатации оборудования;
 - работать при неисправных контрольно-измерительных приборах, а также с неисправной предохранительной планкой;
 - работать в спецодежде, концы которой могут быть затянуты вращающимся валом машины;
 - производить глажение белья с кольцами и перстнями на руках;
 - гладить фасонное белье и белье с пуговицами;
 - проверять нагрев вала руками;
 - вытаскивать застрявшее или намотавшееся на вал белье без отключения катка;
 - касаться руками вращающегося вала и расправлять белье непосредственно перед вращающимся валом за предохранительным устройством (рамкой);
 - снимать ограждения, производить какие-либо ремонтные работы до полной остановки катка и остывания его нагретых поверхностей.
- 4.13. Осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, заменять на нём тканевые чехлы можно только после отключения оборудования от всех источников питания и полного остывания нагреваемых поверхностей.
- 4.14. При обнаружении дефектов и неисправностей во время работы оборудования его следует остановить, отключить от всех источников питания, сообщить о неполадках своему непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

V. Требования безопасности по окончанию работы

По окончанию работы необходимо:

- 5.1. Для удаления влаги из вала дать сушильному катку поработать 2 — 5 минут на холостом ходу в конце рабочей сессии.
- 5.2. После окончания сушки отключить каток от всех источников энергии и поднять вал при помощи подъемного механизма.
- 5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать передвижные контейнеры, вешала в места хранения.
- 5.4. О замеченных недостатках в работе оборудования, приборов сообщить своему непосредственному руководителю.

VI. Общие требования охраны труда при аварийных ситуациях

- 6.1. При поломке оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему пара, электроэнергии, белья, одежды и т.п., доложить о принятых мерах непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников, находящихся рядом, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.3. При превышении допустимого давления, неисправности манометров, предохранительных устройств от повышения давления, парении из-за появления неплотности в резьбовых соединениях, возникновении пожара, угрожающего паропроводу или узлу машины, находящемуся под давлением, оборудование следует выключить, надежно обесточить, снизить давление пара, перекрыть трубопровод подачи пара и отводящий трубопровод.

6.4. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в учреждение здравоохранения.

VII. Порядок действий при пожаре

7.1. При возникновении пожара работник руководствуется Инструкцией о мерах пожарной безопасности в Учреждении.

7.2. При получении информации или сигнала о пожаре работник обязан:

сообщить об этом по телефону 01 (стационарный телефон), 101 (телефон мобильной связи), 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность);

оповестить о пожаре людей, находящихся в помещении;

прекратить выполнение всех работ, отключить электроприборы и оборудование;


покинуть помещение согласно плану эвакуации, по возможности закрыв все форточки и окна;

во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим;

сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;

при отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения.

Разработчик:
юриисконсульт



О. А. Оскирко